


## Instrukcja wyłączenia blokady dolnego panelu klawiszy w MSP95020 i MSP95021

### Instrukcja dotyczy funkcji ShieldingKeys

Funkcja ShieldingKeys odpowiada za włączenie lub wyłączenie klawiszy funkcyjnych umieszczonych na dolnej krawędzi ekranu telefonu. Po włączeniu funkcji (ikona funkcji podświetlona na seledynowo) blokowane są klawisze funkcyjne.



*Ilustracja 1: Widok ikony włączonej funkcji ShieldingKeys oraz powiadomienie*



*Ilustracja 2: Widok głównego ekranu, zaznaczono ikonę włączonej funkcji ShieldingKeys*

Funkcję umieszczono w górnej belce opcji telefonu.

Aby odblokować klawisze wystarczy otworzyć górną belkę funkcji i wyłączyć ShieldingKeys.